

Programa de mantenimiento preventivo de instalaciones y equipo.

Ordenes de mantenimiento


Restauración y Mantenimiento de Mobiliario, equipo y áreas de prácticas

Se dio mantenimiento a los caminos del vivero y del invernadero forestal



Al vivero e invernadero del Departamento Forestal, se podía acceder del exterior y del interior de la Universidad sin restricciones, por lo cual eran constantes los robos de planta y materiales de las dos áreas. Se instaló una cerca de malla ciclónica al exterior de la Universidad y una cerca de alambre de púas al interior, además se colocaron tres portones para restringir el acceso en horas y días inhábiles. al vivero e invernadero forestal





Se dio mantenimiento a los cuatro extractores del sistema de control de temperatura del invernadero forestal.



Se dio mantenimiento y remodelación a las áreas verdes adjuntas al departamento forestal





Se sustituyó la tubería de uno de los brazos y el carro de desplazamiento del sistema de riego por aspersión del invernadero forestal.





Se manufacturaron los rodillos-guías de desplazamiento del carro transportador del sistema de riego

Se restauro la base sostén de la pared húmeda del sistema de enfriamiento de las dos naves en el invernadero del Departamento Forestal





Componentes Del invernadero Forestal por repararse o adquirir

Sensores y controladores de la temperatura en ambas naves del invernadero. Se pidió cotización a **WADSWORTH CONTROL SYSTEMS** en Arvada, Colorado USA vía internet.



Sensor de luz y temperatura



Reguladores del sistema de enfriamiento, calefacción e intensidad de luz solar del invernadero forestal

Se revisó la compresora de enfriamiento del cuarto frío del invernadero forestal, el cual no funciona desde hace cuatro meses. No se ha dado respuesta en su reparación por parte del Departamento de Mantenimiento de la Universidad.



Se pidió el mantenimiento y limpieza de la planta generadora de electricidad y la reparación mediante la sustitución de algunos componentes electrónicos y magnetómetros

Se revisó el 17 de abril de 2010 y se está en espera para su reparación.



MALLA SOMBRA DEL INVERNADERO FORESTAL

Sustitución de la malla sombra del área de acondicionamiento de planta proveniente del Invernadero Forestal. Se prevé su sustitución e instalación total para septiembre del año en curso. Se solicitó cotización a la misma compañía que la instaló.

A quince años de instalada la malla sombra ubicada en el área del invernadero forestal, es necesario su reemplazo ya que el deterioro causado por el medio ambiente, provoca que el acondicionamiento hacia las plantas que se colocan aquí, sea deficiente, además del aspecto deplorable que dan las rasgaduras y el desacomodo de esta.





Señalizaciones en el área del vivero e invernadero del Departamento Forestal.



Falta señalar la llegada a estas dos partes de la Infraestructura del Departamento Forestal. Está programada para agosto la colocación de una estructura de metal señalando estas dos áreas.



Construcción de nuevos espacios para el ejercicio de la docencia y la investigación forestal

- Se construyó la primera fase del Auditorio del Programa Forestal



- Se acrecentó el espacio del Centro de Cómputo



- Se acrecentó el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Programa Docente Forestal

